



TM-HB-23/03/86

Dat. 03.06.1986

Blatt

Name

TECHNISCHE MITTEILUNG

Muster: HB-23/2400 und HB-23/2400 SCANLINER

Gegenstand: Fliegen ohne rechte Seitentüre

Betroffen: alle HB-23 Muster und Werk-Nummern

Dringlichkeit: keine; auf Wunsch

Anlaß: Halterwunsch, speziell für Fotoaufnahmen

Maßnahmen:

- 1) Im Flughandbuch sind die mitgelieferten Seiten einzuarbeiten.
- 2) Rechte Seitentüre ausbauen, Türdämpfer abmontieren.
- 3) Windableitteil aus GFK in den Türfalz einschrauben.

Material:

- GFK-Windableitteil laut Zeichn.Nr. 23.2.67
- Flughandbuch Blatt 4 und Anhang D, Blatt 1



Haid, 03.06.1986


FLUGZEUGBAU

HB-Brdtschka Ges.m.b.H.&Co.KG.

A-4053 HAID b. Linz, Ob.-Öst.

Diese Technische Mitteilung wurde vom BAZ am 01.Aug.1986 anerkannt

Handwritten signature



Schnitt A-A
 Maßstab: 1:1

Federring

	Datum	Name	Typ:		Maßstab:
Gez.	30.6.86	Siller	HB-23	Windobweiser	1:5
Gepr.					
Norm.					

Vermerk:

Zeichn. Nr.
 23.2.67