

Art: Verbesserung

Gegenstand: Seitenruder

Betroffen: HB - 21 Werknr.: 21015 sowie ab Wk.Nr.:
21019 serienmäßig

Dringlichkeit: keine

Vorgang: Um ein eventuelles Aufschlagen des Seitenruders durch Zurückfallen des Rumpfes zu verhindern wurde die Form des Ruders geringfügig verändert.

Maßnahmen: Die Rippe R1 und R6 wurden am hinteren Ende um 50 mm angehoben. Dadurch fluchtet die Rippe R6 mit der Unterkante des Leitwerkträgers.

Material: unverändert

Gewichte und Schwerpunktlagen: vernachlässigbar

Hinweise: Die Auswirkungen auf die Flugeigenschaften sind vernachlässigbar. Es entsteht kein Einfluß auf die Festigkeit des Ruders.

Zeichnungen: 21.3.03.B

Haid, 27. 02. 1979

FLUGZEUGBAU
H. W. BRDITSCHKA OHG
A-4053 HAID b. Linz, Ob.-Öst.

H. Högbacher Rudolf

