



TM-HB-23/02/86

Dat. 27.05.86

Name

Blatt

TECHNISCHE MITTEILUNG

Muster:

HB-23/2400 und HB-23/2400 SCANLINER

Gegenstand:

Streichung des 25-h-Wartungsintervall

Betroffen:

alle HB-23 Muster und Werk-Nummern

Dringlichkeit:

ab der nächsten 50-h-Kontrolle

Anlaß:

Auf Grund der Erfahrung in der Wartung der HB-23 kann auf die 25-h-Kontrolle verzichtet werden. Einige Punkte der 25-h-Kontrolle werden in die Vorabflugkontrolle übernommen.

Maßnahmen:

- 1) Im Wartungs-, Flug- und Motorhandbuch sind die mitgelieferten Seiten zu tauschen.
- 2) Die weiteren Wartungen sind entsprechend der neuen Wartungscheckliste, Ausgabe Juni 1986, bzw. den Angaben der Handbücher, durchzuführen.

Material:

WHB-Seiten 2, 30, 32-35, 39 44, 46, 48

FHB-Seiten 2, 25

MHB-Seiten 8, 9, 10, 12

Wartungscheckliste HB-23, Ausgabe Juni 1986

Haid, 27.05.1986


FLUGBAU
HB-Brotzschka Ges.m.b.H. & Co.KG.
A-4063 HAID b. Linz, Ob.-Öst.

Diese Technische Mitteilung wurde vom BAZ am 09. Juni 1986 anerkannt.


