

TECHNISCHE MITTEILUNG TM-HB-23/08/87

Muster: HB-23/2400 und HB-23/2400 SCANLINER

Gegenstand: Antriebsriemen des Kühlgebläses - alle
200 Stunden wechseln.

Betroffen: Alle HB-23 Muster mit Motor VW-HB-2400 G/2

Dringlichkeit: ab der nächsten 100-h-Kontrolle

Vorgang: Die Seiten 10 und 12 des Motorhandbuches sind
auszuwechseln.

Maßnahmen: Bei der nächsten 100-h-Kontrolle ist der Antriebs-
riemen des Gebläses und der Lichtmaschine zu
tauschen - dann alle 200-Stunden.

Material: Keilriemen 10 x 775

Gewicht und

Schwerpunktlage: kein Einfluß

Hinweise: die mitgelieferten Seiten der Handbücher sind
zu tauschen.

Haid, am 02.04.1987

HB  AIRCRAFT INDUSTRIES AG
Luftfahrzeug Aktiengesellschaft
A - 4053 HAID Postfach 27

Die Technische Mitteilung wurde vom BAZ am 9 -06- 1987 anerkannt

