TECHNISCHE MITTEILUNG

Muster:	HB-23/2400 und HB-23/2400 SCANLINER
Gegenstand:	Wartungshandbuchänderung und Schmierung
Betroffen:	alle HB-23 Muster und Werk-Nummern
Dringlichkeit:	innerhalb der nächsten 50 Betriebsstunden
Vorgang:	Verbesserung der Schmierung bei thermischer Belastung der Lager
Maßnahmen:	Austausch der Blätter 2 und 48 im Wartungshandbuch und Schmierung der betreffenden Stellen.
Material:	Austauschblätter, Schmierfett Type Blasotop 302
Durchführung:	Die Durchführung der TM darf von allen zur Wartung autorisierten Personen vorgenommen werden.

Haid, 16.09.1987

Die Technische Mitteilung wurde vom BAZ am 05.11.1987 anerkannt.