

Art.: Verbesserung

Gegenstand: Seitenruderpedale mit Pedallagerung

Betroffen: Alle HB - 21 ab Werknr.: 21015 sowie bei Bedarf nachträglich für Wk.Nr.: 21001 - 21014.

Dringlichkeit: keine (wahlweise auf Wunsch des Halters)

Vorgang: Der Flugbetrieb zeigte, daß die Pedallagerung relativ anfällig auf Spiel ist.

Maßnahmen: Verstärkung der Trägerrohre für die Pedale von \emptyset 18x1 auf \emptyset 20x1.
Fix eingelötete Gewindestifte als Lagerzapfen Lenkerrohre von \emptyset 18x1 auf 20x1.
Formänderung der Pedallaschen durch Weglassen von Erleichterungsbohrungen.

Material: Siehe Zeichnung

Gewicht und
Schwerpunktlagen: vernachlässigbar

Hinweise: Änderung wird nur vom Hersteller durchgeführt.

Zeichnungen: 21.2.10.01.A
21.2.10.03.B
21.4.04.03.
21.4.04.01.B

Haid, 27. 02. 1979

FLUGZEUGBAU
H. W. ERDITSCHKA OHG
A-4053 HAID b. Linz, Ob.-Öst.

H. W. Erditschka

