

TECHNISCHE MITTEILUNG TM-HB-23/07/87

Muster: HB-23/2400 und HB-23/2400 Scanliner

Gegenstand: Erhöhung der TBO des Motors VW-HB-2400 G und
VW-HB-2400 G/2 auf 1000 Stunden

Betroffen: Alle HB-23 Muster und Werknummern

Dringlichkeit: Keine

Vorgang: Die Seiten 30 und 39 des Wartungshandbuches und die
Seite 11 des Motorhandbuches sind auszutauschen.

Maßnahmen:

Material:

Gewicht und

Schwerpunktlage: Kein Einfluß

Hinweise: Die mitgelieferten Seiten der Handbücher sind zu tauschen.

Haid, 24. 3. 1987

HB  AIRCRAFT INDUSTRIES AG

Luftfahrzeug-Aktiengesellschaft
A - 4053 Haid Postfach 27

9.-06.-1987

Die Technische Mitteilung wurde vom BAZ am 9.06.1987 anerkannt

