

ART: Ergänzungen und Textänderung im Wartungshandbuch HB-21, Ausgabe 1.März 1978

GEGENSTAND:

- 1) Seite 29 - Co Test alle 200 Betriebsstunden durchführen- wurde bei Pkt. 18 ergänzt.
- 2) Seite 32 - Text unter Pkt. 3.4 Grundüberholung wurde geändert.
- 3) Anhang 1 u. Seite 1 - Massenausgleich und Spiel in der Steuerung - wurde beigefügt.

DRINGLICHKEIT: Bei nächster 200 Stunden Kontrolle oder vor nächster Nachprüfung durch die Luftfahrtbehörde ( es gilt der frühere Termin )

MAßNAHMEN: Die Seiten 1, 29 u. 32 sowie der Anhang 1 mit Ausgabedatum 7.11.80 sind in das bestehende Wartungshandbuch einzuordnen, die alten Seiten vernichten oder mit ungültig kennzeichnen.

HINWEISE: Im Wartungshandbuch sind die Änderungen mit lfd. Nr.: 9 (Anhang 1 u. Seite 1 ), lfd.Nr. 12 (Seite 29) und lfd.Nr.: 14 (Seite 32) im Berichtigungsstand nachzutragen.