

Art: Verbesserung

Gegenstand: Propellerwelle

Betroffen: Serienmäßig ab Wk.Nr.: 21014  
im Bedarfsfall von Wk.Nr.: 21001 - 21013

Dringlichkeit: keine

Vorgang:

Maßnahmen: Die Aufnahme der Keilriemenscheibe wurde geändert, dadurch ergibt sich eine vereinfachte Herstellung sowie eine einfachere Montagemöglichkeit.

Material: Siehe Zeichnung

Gewicht und  
Schwerpunktlagen: vernachlässigbar

Hinweise: Die Änderung wird nur vom Hersteller durchgeführt.

Zeichnungen: 21. 6. 02  
21. 6. 02. A