

Art: Verbesserung

Gegenstand: Querruderlagerung

Betroffen: Alle HB - 21 mit den Werknummern  
21001 - 21011

Dringlichkeit: keine (wahlweise auf Wunsch des Halters)

Vorgang: Der Flugbetrieb zeigte, daß die Querruder-  
lagerung relativ anfällig auf Spiel ist.

Maßnahmen: Es können bei Bedarf (z.B. im Rahmen einer  
Grundüberholung) geänderte und verstärkte  
Lagerböcke eingebaut werden, welche ein  
Kippen des Lagerbolzens unmöglich machen.  
Es werden nur die flächenseitigen Lagerböcke  
ausgetauscht. Die ruderseitigen Lagerböcke  
bleiben unverändert. (Ausführung mit 3 Lagern)

Material: Tauschlagerböcke des Herstellers


Gewicht und

Schwerpunktlagen: vernachlässigbar

Hinweise: Der Tausch der Lagerböcke wird nur vom  
Hersteller durchgeführt.

Zeichnungen: 21.1.07.02. Ta

Haid, 29.02.79

  
**FLUGZEUGBAU**  
H. W. BRDITSCHKA OHG  
A-4053 HAID b. Linz, Ob.-Öst.  
*H. W. Brditschka*